

LAB SHEET KOMUNIKASI DATA					
Semester 4	mester 4 Kendali Kesalahan dengan Paritas 4 X 60 Menit				
No. LSKD/EKO/DEL221/03		Revisi : 04	Tgl : 1 Oktober 2012	Hal 1 dari 14	

### 1. Kompetensi

Mahasiswa dapat memahami tentang kendali kesalahan dengan paritas serta dapat melakukan penghitungan paritas.

### 2. Sub Kompetensi

Setelah melakukan praktik, mahasiswa memiliki sub kompetensi :

- a. Memahami tentang cara menghitung paritas karakter (genap dan ganjil)
- b. Memahami tentang prinsip kerja paritas karakter (genap dan ganjil)

### 3. Dasar Teori

Salah satu teknik kendali kesalahan yang biasa digunakan dalam transmisi data adalah kendali kesalahan menggunakan paritas. Teknik ini biasa digunakan pada teknik transmisi data serial asinkron. Prinsip kerja dari teknik kendali kesalahan paritas adalah dengan menghitung jumlah bit 1 dalam satu kata pada sisi pengirim lalu menset bit paritasnya, kemudian disisi penerima dihitung lagi bit paritas seperti di sisi pengirim, jika bit paritas hasil perhitungan sama dengan bit paritas yang terbaca maka pengiriman data tersebut valid dan sebaliknya jika tidak sama maka pengiriman dianggap invalid.

Ada dua mode paritas yang umum dipakai yakni paritas Ganjil dan paritas Genap.

- Dalam mode paritas Genap cara penghitungan paritasnya adalah, jika jumlah bit 1 dalam satu kata tersebut genap maka bit paritas diset 0, jika jumlah bit 1 ganjil maka bit paritasnya diset 1.
- Dalam mode paritas Ganjil cara penghitungan paritasnya adalah, jika jumlah bit
   1 dalam satu kata tersebut ganjil maka bit paritas diset 0, jika jumlah bit 1 genap maka bit paritasnya diset 1.

### 4. Alat dan Bahan

- a. Peralatan yang digunakan :
  - Unit komputer IBM PC kompatible, dengan Sistem Operasi Windows XP
  - Borland Delphi 7
- b. Bahan praktikum :
  - Modul praktik
  - Tabel Hasil pengamatan

Dibuat oleh :	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh :
	tortailo darri attatao rominik ornvoronao Nogori rogyanana	



#### LAB SHEET KOMUNIKASI DATA

Semester 4	Kendal	i Kesalahan	dengan Paritas	4 X 60 Menit
No. LSKD/EK	O/DEL221/03	Revisi : 04	Tgl : 1 Oktober 2012	Hal 2 dari 14

### 5. Keselamatan Kerja

- a. Sebelum praktik mahasiswa harus memahami tujuan dan kompetensi darii praktikum ini
- b. Membaca dan memahami semua langkah kerja dari praktikum ini dengan cermat
- c. Sebelum memberikan sumber listrik dan menyalakan semua unit praktikum harus diperiksa instruktur terlebih dahulu
- d. Pastikan dan lindungi diri Anda dari efek kejutan listrik karena *grounding* listrik yang tidak sempurna.

### 6. Langkah Kerja

Untuk membuat program aplikasi yang dapat menghitung paritas ini melalui dua tahap, yaitu sebagai berikut.

- a. Membuat sebuah program aplikasi yang dapat mengkonversi masukan sebuah bilangan dalam sistem bilangan desimal menjadi representasi bilangan tersebut dalam sistem bilangan biner dan heksadesimal.
- b. Tahap selanjutnya adalah menghitung paritas genap atau ganjil berdasarkan representasi biner yang dihasilkan dari tahap pertama.

Tampilan form akhir dari tahap pertama dan kedua adalah seperti gambar berikut.



Gambar 1. Tampilan Program

Dibuat oleh :	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh :



#### LAB SHEET KOMUNIKASI DATA

Semester 4	Kendal	i Kesalahan	dengan Paritas	4 X 60 Menit
No. LSKD/EK	O/DEL221/03	Revisi : 04	Tgl : 1 Oktober 2012	Hal 3 dari 14

### PRAKTIK A. Membuat Program Konversi Bilangan Desimal Ke Biner Dan Heksa

- 1. Buka Borland Delphi 7, Delphi secara otomatis akan membuat *Application* baru. Pada *Form* yang baru, gantilah properties *Color* dari *Form* tersebut menjadi : *clInactiveBorder*, dan *Caption* : "Menghitung Bit Paritas dan Kode ASCII".
- 2. Kemudian buatlah komponen *TPanel* 1 buah. Set nilai *properties*-nya sebagai berikut.

No.	Properties Panel1	Nilai (Value)
1.	Bevellnner	bvLowered
2.	BevelOuter	bvRaised
3.	BevelWidth	2
4.	Caption	
5.	Color	clBlack
6.	Height	160
7.	Name	PanelLED
8.	Width	400

3. Dalam komponen **PanelLED** yang baru saja dibuat, taruhlah komponen *TShape* 8 buah dan dibawah komponen *TShape* buatlah komponen *TLabel* sebanyak 8 buah. Set atau atur nilai properties untuk masing-masing komponen *TShape* sebagai berikut.

<u> Tips</u> :

Buatlah satu TShape terlebih dahulu, atur *properties*, kemudian disalin untuk 7 TShape lainnya.

Selain itu Anda juga dapat mengubah sebuah *property* dari beberapa komponen sekaligus, dengan cara menyeleksi beberapa komponen (gunakan **Shift-klik kiri**) sebelum mengubah sebuah property.

No.	Properties TShape	Set Nilai (Value)	Keterangan
1.	Brush+Color	clMaroon	merah tua
2.	Height	33	(dalam pixel)
3.	Name	ShapeD0,	Shape1 diganti
		ShapeD1	ShapeD0, dst
4.	Shape	stCircle	bentuk lingkaran
5.	Width	33	(dalam pixel)

Dibuat oleh :



LAB SHEET KOMUNIKASI DATA				
Semester 4	Semester 4Kendali Kesalahan dengan Paritas4 X 60 Menit			
No. LSKD/EK	O/DEL221/03	Revisi : 04	Tgl : 1 Oktober 2012	Hal 4 dari 14

Set atau atur nilai properties untuk masing-masing komponen *TLabel* sebagai berikut.

<u> Tips</u> :

Gunakan Menu Edit → Align untuk pengatur posisi komponen.

No.	Properties TLabel	Set Nilai (Value)	Keterangan
1.	Alignment	taCenter	
2.	AutoSize	False	
3.	Caption	D0, D1, D2,, D7	Label1 diganti D0 dst.
4.	Color	clBlack	warna dasar hitam
5.	Font+Color	clYellow	
6.	Font+Style+fsBold	True	Captionnya huruf tebal
7.	Name	LbID0, LbID1,,	Name untuk masing-
		LbID7	masing komponen
			Label dalam panel
8.	Width	33	(dalam pixel)

4. Masih dalam komponen Panel tersebut, buat 8 buah *TEdit*, taruh dibawah 8 buah *TLabel* (**LbID0**,..., **LbID7**). Set atau atur nilai *properties* untuk masing-masing komponen *TEdit* sebagai berikut.

No.	Properties TEdit	Set Nilai (Value)	Keterangan
1.	Font+Color	clBlack	
2.	Font+Name	Arial	
3.	Font+Size	16	
4.	Font+Style+ fsBold	True	huruf tebal
5.	Height	32	(dalam pixel)
6.	Name	EditD0, EditD1,,	Name untuk masing-
		EditD7	masing komponen
			TEdit dlm panel
7.	Text	0	
8.	Width	25	(dalam pixel)

Sampai langkah ini, seharusnya tampilan **panelLED** Anda seperti gambar berikut.

Successive States	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA				
	LAB SHEET KOMUNIKASI DATA				
	Semester 4	Kendali Kesalahan dengan Paritas			4 X 60 Menit
a l	No. LSKD/EK	O/DEL221/03	Revisi : 04	Tgl : 1 Oktober 2012	Hal 5 dari 14



Gambar 2. Tampilan PanelLED

5. Tambahkan komponen 2 buah **TLabel**, 2 buah **TEdit**, dan sebuah **TButton** di atas **panelLED**.

**TLabel** pertama, atur *properties*-nya sebagai berikut.

No.	Properties TLabel	Set Nilai (Value)
1.	Caption	Data desimal 0-255 :
2.	Font+Color	clBlack
3.	Font+Size	10
4.	Font+Name	Arial
5.	Name	LabelData
6.	Transparent	True

**TLabel** kedua, atur *properties*-nya sama seperti di atas, kecuali sebagai berikut.

No.	Properties TLabel	Set Nilai (Value)
1.	Caption	Heksadesimal :
2.	Name	LabelHeksa

*TEdit* pertama, setting *properties*-nya sebagai berikut.

No.	Properties TEdit	Set Nilai (Value)
1.	Font+Color	clBlack
2.	Font+Name	Arial
3.	Font+Size	12
4.	Font+Style+ fsBold	True
5.	Name	EdData
6.	Text	0

Dibuat oleh :

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta



#### LAB SHEET KOMUNIKASI DATA

Semester 4	Kendal	i Kesalahan (	dengan Paritas	4 X 60 Menit
No. LSKD/EK	O/DEL221/03	Revisi : 04	Tgl : 1 Oktober 2012	Hal 6 dari 14

No.	Properties TEdit	Set Nilai (Value)
7.	Width	40

TEdit, atur properties-nya sama seperti di atas, kecuali sebagai berikut.

No.	Properties TEdit	Set Nilai (Value)
1.	Name	EdHeksa

TButton, setting propertiesnya sebagai berikut.

No.	Properties TButton	Set Nilai (Value)
1.	Caption	Konversi ke Biner && Hexa
2.	Font+Name	Arial
3.	Font+Size	10
4.	Name	BtnKonversi
5.	Width	190

Sampai langkah ini, seharusnya tampilan program Delphi anda seperti gambar berikut.



Gambar 3. Tampilan Program



	LAB S	HEET KOM	UNIKASI DATA	
Semester 4	Kendal	i Kesalahan	dengan Paritas	4 X 60 Menit
No. LSKD/EK	O/DEL221/03	Revisi : 04	Tgl : 1 Oktober 2012	Hal 7 dari 14

6. Deklarasikan 4 buah variabel global sebagai berikut. Variabel **shapes** dan **edits** digunakan untuk memudahkan kita merujuk sekumpulan TShape dan TEdit yang kita gunakan untuk merepresentasikan bilangan biner.

Variabel **dataDes** akan digunakan untuk menyimpan data yang akan diolah, variabel **jmlSatu** akan digunakan saat perhitungan paritas, sedangkan variabel **bitParitas** akan digunakan untuk menyimpan nilai bit paritas hasil perhitungan. Tipe data *byte* berarti nilai yang dapat disimpan berkisar dari 0 s/d 255.

```
var
Form1 : TForm1;
shapes : array[0..7] of TShape;
edits : array[0..7] of TEdit;
dataDes, jmlSatu, bitParitas : Byte;
```

implementation

7. Pada *Object Treeview*, pilih **Form1**, pada *Object* Inxpector, pilih *Events* → *OnCreate, klik ganda pada* pada kontak disebelahnya, kemudian lengkapi pada jendela editor, kode program berikut ini.

```
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
    i : Integer;
begin
    // perhatikan nama TShape harus ShapeD0, ShapeD1, dst
    // perhatikan nama TEdit harus EditD0, EditD1, dst
    for i := 0 to 7 do
    begin
        shapes[i] := FindComponent(Format('ShapeD%d',[i])) as TShape;
        edits[i] := FindComponent(Format('EditD%d',[i])) as TEdit;
    end;
end;
```

8. Selanjutnya deklarasikan nama dua prosedur baru di bagian **private** dalam deklarasi **Form1**.

```
private
{ Private declarations }
  procedure DisplayBin;
  procedure DisplayHex;
public
```



#### LAB SHEET KOMUNIKASI DATA

Semester 4	Kendal	i Kesalahan (	dengan Paritas	4 X 60 Menit
No. LSKD/EK	O/DEL221/03	Revisi : 04	Tgl : 1 Oktober 2012	Hal 8 dari 14

```
{ Public declarations }
end;
```

9. Ketikkan isi kedua prosedur di atas berikut di bawah implementasi (di bagian implementasi)

implementation

```
{$R *.dfm}
//-----
// prosedur berikut untuk mengkonversi dari data integer
// menjadi bilangan biner 8 bit yang direpresentasikan
// lewat simulasi nyala 8 led (dengan TShape).
//----- (c)2012 Acn -----
procedure TForm1.DisplayBin;
var
 i, val : Integer;
begin
 val := 1;
 for i := 0 to 7 do
 begin
   if ( (dataDes AND val) = val ) then
   begin
    shapes[i].Brush.Color := clRED;
    edits[i].Text := '1';
   end
   else
   begin
    shapes[i].Brush.Color := clGRAY;
    edits[i].Text := '0';
   end;
   val := val * 2;
 end;
end;
//-----
// prosedur berikut untuk menampilkan data integer
// dalam format heksadesimal
//----- (c)2012 Acn -----
```



	LAB SI		UNIKASI DATA	
Semester 4	Kendal	i Kesalahan	dengan Paritas	4 X 60 Menit
No. LSKD/EK	O/DEL221/03	Revisi : 04	Tgl : 1 Oktober 2012	Hal 9 dari 14

```
procedure TForm1.DisplayHex;
var
  str : String;
begin
   str := Format( '%x', [StrToInt(EdData.Text)] );
   // menambahkan karakter 0 bila hasil hanya terdiri satu digit
   if (StrLen(PChar(str)) < 2) then
     str := '0' + str;
   EdHeksa.Text := str;
end;
```

10. Klik ganda **BtnKonversi**, pada prosedur *event handler* **OnClick** isilah dengan kode program berikut ini.

```
procedure TForm1.BtnKonversiClick(Sender: TObject);
begin
   dataDes := StrToInt(EdData.text);
   DisplayBin();
   DisplayHex();
end;
```

Jalankan program. Lakukan *debugging* jika masih terjadi kesalahan. Jika sudah jalan, coba ketikkan "10" di **EdData** lalu klik tombol "Konversi ke Biner & Hexa". Coba amati apa yang tampak di **panelLED**. Masukkan data-data yang lain: 0, 255, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, dan lain-lain. Amatilah hasil praktik anda.

## PRAKTIK B. Menghitung Paritas

Program akan kita kembangkan untuk menghitung nilai bit paritas dari data yang mempunyai lebar 7 bit ( jadi nilai data desimal hanya **0 s/d 127** ) dan meletakkan hasil perhitungan bit paritas di bit 7 (*Most Significant Bit*).

1. Dibawah **panelLED**, tambahkan sebuah komponen *TRadioGroup*, *TButton*, 3 buah komponen *TLabel*, dan 2 buah komponen *TEdit*. Coba anda teruskan pemrograman ini sehingga hasilnya seperti gambar berikut.

Dibuat oleh :	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin	Diperiksa oleh :
	tertulis dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	



## LAB SHEET KOMUNIKASI DATA

Semester 4	Kendali	i Kesalahan	dengan Paritas	4 X 60 Menit
No. LSKD/EK	O/DEL221/03	Revisi : 04	Tgl : 1 Oktober 2012	Hal 10 dari 14

Data desimal 0-255 :	0 Konversi ke Biner &	Hexa
Heksadesimal	0	
000		
D7 D6 D5	5 D4 D3 D2 D1 F	00
	5 D4 D3 D2 D1 C	
	5 D4 D3 D2 D1 C	
D7 D6 D5 0 0 0	5 D4 D3 D2 D1 C 0 0 0 0 0 0	
D7 D6 D5 0 0 0 Paritas • Ganjil (ODD)	5     D4     D3     D2     D1     D1       0     0     0     0     0     0       Hitung Paritas       Jumlah Bit 1	

Gambar 4. Tampilan setelah dilengkapi fitur menghitung paritas

No.	Properties TLabel	Set Nilai (Value)	Keterangan
1.	Caption	Paritas	
2.	Font+Color	clBlack	
3.	Font+Size	10	
4.	Font+Name	Arial	
5.	Font+Style+ fsBold	True	
6.	Items	Ganjil (ODD)	klik tombol [], lalu tulis
		Genap (EVEN)	di string list editor
7.	ItemIndex	0	

RadioGroup1, setting propertiesnya sebagai berikut.

*TEdit* yang atas, set namanya menjadi : **EdJmlSatu**.

*TEdit* yang bawah, set namanya menjadi : **EdParitas**.

*TButton* ganti namanya menjadi **BtnHitParitas**, serta *Caption*-nya dengan : "Hitung Paritas".



LAB SHEET KOMUNIKASI DATA					
Semester 4	Kendal	i Kesalahan	dengan Paritas	4 X 60 Menit	
No. LSKD/EKO/DEL221/03		Revisi : 04	Tgl : 1 Oktober 2012	Hal 11 dari 14	

2. Selanjutnya deklarasikan prosedur baru **HitungParitas** di bagian **private** dalam deklarasi **Form1**.

```
private
{ Private declarations }
   procedure DisplayBin;
   procedure DisplayHex;
   procedure HitungParitas;
public
   { Public declarations }
end;
```

3. Ketikkan isi prosedur **HitungParitas** di bawah implementasi prosedur **DisplayHex**.

```
//-----
// prosedur untuk menghitung nilai bit paritas dari data
// dengan lebar 7 bit (edit0 hingga edit6)
//----- (c)2012 Acn -----
procedure TForm1.HitungParitas;
var
 xor_result : Integer;
begin
 xor_result := StrToInt(edits[0].Text) XOR StrToInt(edits[1].Text)
   XOR StrToInt(edits[2].Text) XOR StrToInt(edits[3].Text)
   XOR StrToInt(edits[4].Text) XOR StrToInt(edits[5].Text)
   XOR StrToInt(edits[6].Text);
 if (RadioGroup1.ItemIndex = 1) then // paritas GENAP
 begin
   bitParitas := xor_result;
 end
 else
                                 // paritas GANJIL
 begin
   bitParitas := xor_result XOR 1;
 end
end;
```

4. Klik ganda **BtnHitParitas**, pada prosedur *Event Handler Click*-nya ketikkan kode program berikut ini.

Dibuat oleh :	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin	Diperiksa oleh :
	tertulis dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	1



#### LAB SHEET KOMUNIKASI DATA

Semester 4	Kendali Kesalahan dengan Paritas			4 X 60 Menit
No. LSKD/EK	O/DEL221/03	Revisi : 04	Tgl : 1 Oktober 2012	Hal 12 dari 14

```
procedure TForm1.BtnHitParitasClick(Sender: TObject);
var
  i : Integer;
begin
 // menghitung jumLah bit satu dari bit 0 hingga bit 6
 // tahap ini sebenarnya tidak diperlukan dalam perhitungan paritas
 // hanya sebagai bantuan untuk mengamati data yang diolah
  jmlSatu := 0;
  for i:= 0 to 6 do
  begin
    if edits[i].Text = '1' then jmlSatu := jmlSatu + 1;
  end:
  EdJmlSatu.Text := IntToStr(jmlSatu);
  HitungParitas();
  EdParitas.Text := IntToStr(bitParitas);
  if (bitParitas = 1) then
  begin
    ShapeD7.Brush.Color := clBlue;
    EditD7.Text := '1';
  end
  else
  begin
    ShapeD7.Brush.Color := $00400000;
    EditD7.Text := '0';
  end
end;
```

- 5. Jalankan program, masukkan sebuah bilangan desimal di **EdData**, klik tombol konversi. Amati hasilnya di **PanelLED**.
- 6. Klik **RadioButton1** pada pilihan *Ganjil (ODD).* Klik Tombol "Hitung Paritas", perhatikan hasil perhitungannya.
- 7. Ulangi langkah 6 di atas tetapi **RadioButton1** pada pilihan *Genap (EVEN)*. Coba untuk berbagai data desimal lainnya.

Dibuat oleh :	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin	Diperiksa oleh :
	tertulis dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	1



LAB SHEET KOMUNIKASI DATA					
Semester 4	Kendal	i Kesalahan	dengan Paritas	4 X 60 Menit	
No. LSKD/EK	O/DEL221/03	Revisi : 04	Tgl : 1 Oktober 2012	Hal 13 dari 14	

## PRAKTIK C. Mencari Kode ASCII

Program selanjutnya akan kita kembangkan lagi untuk menerjemahkan sebuah simbol alfanumerik menjadi nilai kode ASCII-nya dan kemudian menghitung nilai bit paritasnya.

- 1. Dalam **Form1**, buatlah komponen **GroupBox1** disamping kanan **PaneILED**. Set *properties Caption*-nya = "Kode ASCII".
- 2. Dalam GroupBox1 tersebut buatlah komponen *TLabel* (2 buah), *TEdit* (2 buah), dan *TButton* 1 buah. Atur posisi dan *properties* dari komponen-komponen tersebut (*Caption* untuk *TLabel* dan *TButton*, *Name* untuk semua komponen) seperti gambar berikut ini.

Data desimal 0-255 : Heksadesimal	GroupBox1 : TGroupBox	EdChar : TEdit
		Kode ASCII
		Masukkan karakter a
D7 D6 D5	D4 D2 D2 D1 D0	Cari Kode ASCII
D7 D0 D3		
		Desimal
0 0	0 0 0 0	Desimal
00	0 0 0 0	Desimal
000 Paritas	0 0 0 0 0 Hitung Paritae	Desimal
000 Paritas • Ganjil (ODD)	0 0 0 0 0 Hitung Paritae Jumlah Bit 1	Desimal I : TButton

Gambar 5. Tampilan setelah dilengkapi fitur menentukan kode ASCII

3. Klik ganda komponen **BtnASCII** di atas. Dalam prosedur *Event handler OnClick* dari komponen **BtnASCII** (*TButton*) tersebut ketikkan kode program berikut ini.

Dibuat oleh :	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin	Diperiksa oleh :
	tertulis dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	



### LAB SHEET KOMUNIKASI DATA

Semester 4	Kendali Kesalahan dengan Paritas			4 X 60 Menit
No. LSKD/EK	O/DEL221/03	Revisi : 04	Tgl : 1 Oktober 2012	Hal 14 dari 14

```
procedure TForm1.BtnASCIIClick(Sender: TObject);
var
  str : String;
begin
  str := EdChar.Text;
  // temukan kode ASCII dari karakter pertama
  dataDes := Ord(str[1]);
  EdDec.Text := IntToStr(dataDes);
  EdData.Text := IntToStr(dataDes);
  // tampilkan biner dan heksa
  DisplayBin();
  DisplayHex();
  // hitung paritas
  BtnHitParitasClick(Sender);
end;
```

4. Jalankan program Anda. Ketikkan huruf a di **EdChar** lalu klik tombol cari kode ASCII-nya. Masukkan beberapa huruf seperti a, b, c, 1, 2, 3, dan seterusnya. Cocokkan dengan tabel ASCII yang Anda punya.

## 7. Bahan Diskusi

### Praktik A

1. Bagaimana teknik konversi dari desimal ke biner yang digunakan dalam program ini. Tuliskan algoritmanya!

## Praktik B

- 1. Apa yang disebut dengan bit paritas itu? Apa fungsi dan kegunaanya?
- 2. Bagaimana cara kerja kendali kesalahan menggunakan bit paritas ini?
- 3. Bagaimana cara menghitung paritas genap dan paritas ganjil pada suatu data yang mempunyai lebar data 8 bit.
- 4. Jelaskan cara kerja algoritma program untuk menghitung paritas yang digunakan dalam praktikum ini.

Dibuat oleh :	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh :
	tertuis dan rakulas reklik Onversitas Negen rogyakana	