


PROPOSAL
RENOVASI MUSHOLLA AL-MUKSIN
MENJADI MASJID



Sekretariat : Musholla Al-Muksin, Dusun Plosowetan,
Kec. Ngluwar, Kab. Magelang, Jawa Tengah
Hp. 088216204137





Panitia Renovasi Musholla Al-Muksin

Sekretariat : Dusun Plosowetan, Plosogede
Ngluwar, Magelang, Jawa Tengah
Hp. 088216204137

Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir tumbuh 100 biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui” (QS. Al-Baqarah 261)

Nomor : 01/PanRen/Musholla Al-Muksin/I/2016
Lampiran : 1 (satu) buah proposal
Hal : Permohonan bantuan dana
Kepada Yth :

Assalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Teriring salam ta’dzim kami sampaikan, semoga Bapak, Ibu dan saudara selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah SWT. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, amin ya robbal ‘alamin.

Sehubungan dengan firman Allah tersebut di atas, kami mengajak Bapak, Ibu dan Saudara untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Renovasi Musholla Al-Muksin dengan menyisihkan sebagian rezekinya baik dalam bentuk zakat, infaq atau shodaqoh sebagai investasi akhirat.

Penyaluran bantuan dapat dilakukan melalui transfer ke Rekening Bank BRI Unit Ngluwar **atas nama : Al-Muksin, No. Rekening 6794-01-010452-53-7** Atau langsung ke Sekretariat Panitia Renovasi Musholla Al-Muksin, di Dusun Plosowetan, Plosogede, Ngluwar, Magelang. Insya Allah dengan doa restu dan bantuan Bapak, Ibu, Saudara, kami yakin rencana Renovasi Musholla Al-Muksin akan segera terwujud.

Partisipasi dan bantuan Bapak, Ibu dan saudara semoga menjadi amal shalih di sisi Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda, dimudahkan segala urusannya serta diberkahi, amin ya robbal ‘alamin.

Billahittaufiq wal hidayah, Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Magelang, 25 Januari 2016

Panitia Renovasi Musholla Al-Muksin

Ketua

H. Sarjadi, S.Pd.

Kepala Desa Plosogede

Salamah



Sekretaris

Suwardi

Mengetahui



Kepala Dusun Plosowetan

Condro Purwanto



Panitia Renovasi Musholla Al-Muksin

Sekretariat : Dusun Plosowetan, Plosogede

Ngluwar, Magelang, Jawa Tengah

Hp. 088216204137

I. PENDAHULUAN

Musholla Al-Muksin didirikan di Dusun Plosowetan Ngluwar Magelang pada tahun 29 Juli 1993. Musholla tersebut telah berusia sekitar 23 tahun dan saat ini beberapa bagian musholla mengalami kerusakan bahkan ada plafon yang jatuh. Demikian juga tempat wudhu dan toilet tidak memadai dan juga sudah rusak. Jika shalat hari raya dengan kondisi musim hujan, jamaah akan kehujanan karena musholla tidak mampu menampung jamaah. Seiring dengan bertambahnya jumlah warga yang menunaikan ibadah maka perbaikan atau renovasi serta perluasan Musholla sangat diperlukan. Mengingat pertumbuhan kesadaran warga yang begitu cepat dan melihat kondisi yang sedemikian rupa serta didorong rasa tanggung jawab terhadap syi'ar Islam dan umat, timbul niat, tekad dan keinginan yang kuat untuk merenovasi kembali Musholla yang lebih representatif, sebagaimana yang didambakan oleh umat Islam di dusun Plosowetan.

1. Latar Belakang

1.1 Maksud

Umat manusia saat ini mengalami degradasi akhlak dan kurang mengamalkan agama. Masyarakat di dusun plosowetan sebagai bagian umat juga mengalami hal yang sama. Pesatnya perubahan di era globalisasi, canggihnya teknologi komunikasi juga pertumbuhan yang pesat berdampak positif dan negatif, berpengaruh pada perubahan nilai dan tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan, terutama di bidang mental spiritual dan akhlak.

Untuk mengantisipasi dan sebagai jawaban terhadap tantangan itu dibutuhkan sarana penunjang peribadatan berupa Musholla yang representatif yang dimaksudkan sebagai benteng dan pusat pembinaan mental spiritual dan akhlak seluruh warga muslim dusun Plosowetan.

1.2. Tujuan

1. Mengupayakan tempat yang nyaman yang bisa menampung untuk jamaah agar bisa menambah kekhusyu'an dalam melaksanakan sholat berjamaah serta untuk menciptakan suasana Musholla yang nyaman agar umat merasa lebih senang beribadah di Masjid.



Panitia Renovasi Musholla Al-Muksin

Sekretariat : Dusun Plosowetan, Plosogede

Ngluwar, Magelang, Jawa Tengah

Hp. 088216204137

2. Pengadaan Serambi untuk kegiatan keagamaan/peringatan hari besar islam/sosial dan musyawarah serta TPA untuk anak-anak usia sekolah dan pra sekolah.

II. LANDASAN

2.1 Alqur'an

Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S. At-Taubah 18).

2.2 Hadist

Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam Hadist shahihnya:

وَسَلَّمَ لَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ سَمِعْتُ قَالَ عَفَّانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ
مِثْلَهُ الْجَنَّةِ فِي لَهُ اللَّهُ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى مَنْ يَقُولُ

Dari Utsman bin Affan -radhiyallahu'anhu- dia berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah maka Allah akan membangunkan baginya yang serupa dengannya di surga." (HR. Muslim dalam Kitab al-Masajid wa Mawadhi' as-Shalah).

III. KEGIATAN

3.1. Nama kegiatan: **Renovasi Musholla Al-Muksin**

3.2. Bentuk Kegiatan:

- a. Persiapan administrasi dan pengurusan surat-surat Musholla.
- b. Kerja bakti warga secara berkala pada lahan sekitar Musholla.
- c. Penggalangan dana.
- d. Pembangunan fisik Musholla.



Panitia Renovasi Musholla Al-Muksin

Sekretariat : Dusun Plosowetan, Plosogede

Ngluwar, Magelang, Jawa Tengah

Hp. 088216204137

IV. WAKTU PELAKSANAAN

Februari 2016 – Maret 2017

V. DESAIN MUSHOLLA DAN LOKASI

Musholla Al-Muksin didirikan diatas tanah seluas 210 m², Musholla dibangun di atas tanah wakaf : Sertipikat Tanah Wakaf No 1280 Desa Plosogede, Kecamatan Ngluwar, Kab. Magelang. Surat Ukur Tanggal 4-11-1991 No. 3951/91 dengan Luas ± 130 m². Tanah yang belum disertifikasi seluas ± 80 m² yang sekarang masih dalam proses sertifikasi.

Ukuran Musholla Al-Muksin adalah sebagai berikut:

Panjang x Lebar : 14 x 9 m² = 126 m²

Luas Bangunan : 126 m²

Tinggi atap : 10 m

Penutup atap : Genteng

Kapasitas : 100 Jamaah

Tempat wudhu ukuran : 3.5 x 2.0 m² = 7 m²

Menara musholla ukuran : 2.5 x 2.5 m² = 6.25 m² setinggi 15 m

Fasilitas dan sarana penunjang : gudang

Lokasi Musholla Al-Muksin berada di Dusun Plosowetan Ngluwar Magelang.

VI. PANITIA PEMBANGUNAN

Susunan Kepanitian Renovasi Musholla Al-Muksin: TERLAMPIR

VII. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Rencana Anggaran Biaya yang diperlukan dalam pembangunan Musholla Al-Muksin ini diperkirakan sebesar Rp 323.341.500,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah). Rencana Anggaran Biaya: TERLAMPIR.



Panitia Renovasi Musholla Al-Muksin

Sekretariat : Dusun Plosowetan, Plosogede

Ngluwar, Magelang, Jawa Tengah

Hp. 088216204137

VIII. RENCANA RENOVASI MUSHOLLA AL-MUKSIN



Masjid dilihat dari sisi selatan



Masjid dilihat dari sisi timur (depan)



Masjid dilihat dari sisi utara



Panitia Renovasi Musholla Al-Muksin

Sekretariat : Dusun Plosowetan, Plosogede

Ngluwar, Magelang, Jawa Tengah

Hp. 088216204137

IX. PENDANAAN

9.1. Sumber Dana

1. Umat Islam warga dusun Plosowetan.
2. Para pengusaha/pedagang muslim di sekitar Lingkungan desa Plosogede
3. Departemen, BUMN, BUMD, Perbankan dan Instansi Pemerintah lainnya.
4. Donatur perorangan.

9.2. Penggalangan Dana

1. Berusaha mencari dan menerima bantuan dari manapun dan siapapun yang sesuai syari'at Islam.
2. Mengumpulkan ZIS dari masyarakat dengan sukarela.
3. Menitipkan kotak amal jariah di toko-toko atau warung.
4. Lain-lain usaha yang legal dan halal.

X. PENUTUP

Proposal ini dibuat dengan harapan semoga akan mendapat doa restu, respon positif dan bantuan Bapak, Ibu dan Saudara sehingga dapat terlaksana renovasi Musholla AL-MUKSIN di Dusun Plosowetan Ngluwar Magelang.

XI. LAMPIRAN

Lampiran 1. Susunan Kepanitiaan Renovasi Musholla Al-Muksin

Lampiran 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Lampiran 3. Gambar Musholla Al-Muksin saat ini



Panitia Renovasi Musholla Al-Muksin

Sekretariat : Dusun Plosowetan, Plosogede
Ngluwar, Magelang, Jawa Tengah
Hp. 088216204137

Bantuan, sumbangan atau amal jariyah, zakat, infaq dan shadaqoh Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat disalurkan melalui:

1. **Langsung ke Sekretariat Panitia Renovasi Musholla Al-Muksin**, dengan alamat:
Dusun Plosowetan, Ngluwar Magelang
Hp. 088216204137 (SMS)

2. **Transfer ke Bank BRI Unit Ngluwar, atas nama Al-Muksin ***

No. Rek.: 6794-01-010452-53-7

*Kontak Person :

1. Suyono : (082134972428)
2. Munhamir

3. Dijemput

Silahkan menghubungi koordinator Seksi Pendanaan, atau salah satu dari anggotanya [lihat Susunan Panitia]. Kami Panitia akan menjemput donasi Bapak, Ibu atau Saudara jika lokasinya memungkinkan kami kunjungi.

Akhirnya kami hanya bisa berharap kepada Allah, semoga apa yang Bapak, Ibu, Saudara berikan untuk Renovasi Musholla mendapat balasan yang berlipat ganda dan apa yang tersisa diberkahi oleh Allah SWT, Amin ya robbal 'alamin.

Magelang, 25 Januari 2016

Panitia Renovasi Musholla Al-Muksin

Ketua

H. Sarjadi, S.Pd.

Kepala Desa Plosogede

Salamah



Sekretaris

Suwardi

Mengetahui



Kepala Dusun Plosowetan

Condro Purwanto



Panitia Renovasi Musholla Al-Muksin

Sekretariat : Dusun Plosowetan, Plosogede

Ngluwar, Magelang, Jawa Tengah

Hp. 088216204137

Lampiran 1. Susunan Kepanitiaan Renovasi Musholla Al-Muksin

- 1 Pelindung : Condro Purwanto (Kadus Plosowetan)
- 2 Penasehat :
 1. Kyai Nur Mukhibin
 2. Muh Masrukan
 3. Yamsudi
- 3 Pengawas : Yasari Yanto
- 4 Ketua :
 1. H. Sarjadi, S.Pd.
 2. M. Ilham
- 5 Sekretaris :
 1. Suwardi
 2. Imam
- 6 Bendahara :
 1. Suyono
 2. Munhamir
- 7 Seksi-Seksi:
 - a. Pembangunan
 - i. Ketua Pelaksana : Muh. Dawam
 - ii. Anggota Pelaksana :
 1. Yuwono
 2. Bareng Istanto
 3. Rusdiono
 - b. Teknologi Informasi/TI :
 1. Eko
 2. Anggit
 - c. Humas :
 1. Djumadi Ariri
 2. Suswadi
 - d. Pendanaan : Agus Sujatmiko
 - i. Koordinator
 - ii. Anggota :

Dimas	Mudiro	Kaeri
Sutono	Iswandi	Hananto
Muharto	Romidi	Cip
Darmoyo	Sinaryo	Basir
Casmari	Harjono	Pujiono
Ismadi	Damali	Parwanto
 - e. Pembelanjaan :
 - Sutamso
 - Sarmuji
 - f. Dokumentasi :
 - Asep
 - Budi Harsono

Lampiran 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	Jumlah Total Harga
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	1. Pekerjaan papan nama proyek 60x120 m	buah	1	50.000	50.000	
	2. Pekerjaan Bowplank dan Pengukuran serambi dan pondasi	m	45	1665	75.000	
	3. Pekerjaan sekretariat				300.000	
					Sub total	425.000
II	Pekerjaan Tanah					
	1. Pekerjaan galian/urug tanah untuk masjid	m ³	48.6	50000	2.430.000	
	2. Pekerjaan galian/urug tanah untuk serambi	m ³	33.7	50000	1.685.000	
					Sub total	4.115.000
III	PEKERJAAN PONDASI					
	1. Pekerjaan pemasangan batu kali (batu belah dan pasir) untuk serambi 6x9x12	m ³	64.8	85000	5.508.000	
					Sub total	5.508.000
IV	PEKERJAAN BETON					
	1. Pekerjaan kolom, balok beton					
	• Semen	zak	400	70000	28.000.000	
	• pasir	m ³	76	85000	6.460.000	
	2. Pekerjaan bekisting kolom beton, balok	m ³				
	• kawat	kg	20	15000	300000	
	• besi diameter 16	buah	8	225000	1800000	
	• besi diameter 12	buah	104	95000	9880000	
	• besi diameter 10	buah	8	65000	520000	
	• besi diameter 8	buah	50	42000	2100000	
	• batu split 2/3	m ³	23	160000	3680000	
	• papan cor kayu sengon	lembar	200	9000	1800000	
					Sub total	48.080.000

V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING					
	1. Pekerjaan pemasangan batu bata untuk masjid	buah	3000	600	1.800.000	
	2. Pekerjaan pemasangan batu bata untuk serambi	buah	2000	600	1.200.000	
					Sub total	3.000.000
VI	PEKERJAAN ATAP					
	1. Pekerjaan cor atap masjid	buah	1	25000		
	2. Pekerjaan atap serambi dari baja ringan	m	45	25000	1.125.000	
	3. Pekerjaan Genteng glazur genteng	buah	3000	2000	6000.000	
	4. Pekerjaan listplang kayu	m				
	• balok 8/12 kayu kelas II 4 M	btg	31	400000	12400000	
	• usuk 3 m	btg	80	68000	5440000	
	• usuk 2 m	btg	50	43000	2150000	
	• kayu reng 2/3	m	520	3500	1820000	
	• paku usuk	kg	15	13000	195000	
	• paku reng	kg	15	13000	195000	
					Sub total	29.325.000
VII	PEKERJAAN PLAFOND					
	1. Pekerjaan rangka plafond dan gypsum	m ²	81	35000	2835000	
					Sub total	2.835.000
VIII	PEKERJAAN LANTAI & DINDING					
	1. Pekerjaan lantai keramik masjid 60x60 cm	m ²	95	60000	5.700.000	
	2. Pekerjaan lantai serambi 60x60 cm	m ²	45	65000	2.925.000	
	3. Pekerjaan dinding keramik serambi 20x25 cm	m ²	20	40000	800.000	
					Sub total	9.425.000
IX	PEKERJAAN PINTU & JENDELA					
	1. Pekerjaan kosen pintu besar kayu	buah	3	900000	2700000	
	2. Pekerjaan kosen jendela kayu	buah	6	900000	2700000	

	3. Pekerjaan kosen & daun pintu 4. Fiber/kaca	buah	4	700000	2800000	
	5. Pekerjaan pintu dan kusen kamar mandi	buah	2	1000000	2000000	
	6. Pekerjaan daun pintu single 7. lapis plywood	buah				
	8. Pekerjaan daun jendela kaca	buah	6	650000	3900000	
					Sub total	14.100.000
X	PEKERJAAN LANDSCAPING					
	1. Kunci pintu (kunci slot)	buah	3	400000	1200000	
	2. Engsel pintu	buah	6	30000	180000	
	3. Engsel jendela	buah	6	25000	150000	
					Sub total	1.530.000
XI	PEKERJAAN INSTALASI AIR DAN SANITASI					
	1. Pekerjaan talang & saluran air • pipa PVC ¾"	M btg	5	23000	115000	
	2. Pekerjaan saluran air bersih • Pipa PVC 1/2"	btg	2	19000	38000	
	• Kran air 1/2	buah	5	25000	125000	
	• Kloset duduk	buah	1	95000	95000	
	• Bak penampung air	buah	1	1500000	1.500.000	
					Sub total	1.873.000
XII	PEKERJAAN PENGECATAN					
	1. Pengecatan dinding • Cat tembok	m ² kg	25	85000	2125000	
	2. Pengecatan kayu • Cat kayu • plamur	m ² kg buah	10 20	60000 8000	600000 160000	
					Sub total	2.885.000
XIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN PAGAR					
	1. Instalasi titik lampu, lampu & skakelar	titik	10	100000	1000000	

	2. Instalasi stop kontak	titik	8	125000	1000000	
	3. Instalasi pagar besi tempa	set	1	7500000	7500000	
					Sub total	9.500.000
XIV	PEKERJAAN PEMBANGUNAN SERAMBI					
	1. Perluasan serambi ukuran 5x 9	m ²	45			
					Sub total	107.780.500
XV	Lain-lain pendukung pekerjaan					
	1. Ember	buah	20	15000	300000	
	2. Strimin	m	3	20000	60000	
	3. Benang	buah	10	5000	50000	
	4. Paving	m	50	25000	1250000	
	5. Bambu	buah	100	10000	1000000	
	6. Angkong	buah	4	500000	2000000	
					Sub total	4.660.000
XVI	Pengupahan					
	1. Tukang	HOK	600	50000	30.000.000	
	2. Laden tukang	HOK	1200	40000	48.000.000	
					Sub total	78.000.000

REKAPITULASI

NO	Uraian Pekerjaan	Jumlah Biaya
1	Persiapan Pekerjaan	425.000
2	Pekerjaan Tanah	4.115.000
3	Pekerjaan Pondasi	5.508.000
4	Pekerjaan Beton	48.080.000
5	Pekerjaan Pasangan Dinding	3.000.000
6	Pekerjaan Atap	29.325.000
7	Pekerjaan Plafond	2.835.000
8	Pekerjaan Lantai & Dinding	9.425.000
9	Pekerjaan Pintu & Jendela	14.100.000
10	Pekerjaan Landscaping	1.530.000
11	Pekerjaan Instalasi Air Dan Sanitasi	1.873.000
12	Pekerjaan Pengecatan	2.885.000
13	Pekerjaan Instalasi Listrik dan pagar	9.800.000
14	Pekerjaan pembangunan serambi	107.780.500
14	Lain-lain	4.660.000
15	Pengupahan	78.000.000
Total biaya		323.341.500

REKAPITULASI

Sumber Dana/Biaya	Jumlah (Rp.)
I. Partisipasi Masyarakat : 1. Sumbangan dengan jumlah tertentu dari warga Plosowetan 2. Sumbangan dengan jumlah sukarela dari warga Plosowetan	26.000.000,00 30.000.000,00
Total Dana awal	56.000.000,00
II. Biaya renovasi Musholla AlMuksin yang diusulkan	323.341.500,00
III. Dana yang diharapkan dari donatur luar	267.341.500,00

Lampiran 3. Gambar Musholaa Al-Muksin saat ini



Tempat Wudhu



Musholla dibangun tahun 1993



Sudah dibuat pondasi cakar ayam



Batu bata sumbangan salah satu warga



Batu sumbangan dusun

