


# Sistem Kontrol Posisi Motor DC


## Bentuk Fisik dari Motor DC

---



---

# Rangkaian Listrik dan Mekanik Pengganti Motor DC



J = Moment Inersia Rotor

B = Damping Ratio Sistem Mekanik

R = Resistansi Motor DC

L = Induktansi Motor DC


V = Tegangan Masukan

$\Theta$  = Posisi dari Shaft

K<sub>t</sub> = Konstanta Armatur

K<sub>e</sub> = Konstanta Motor

# Blok Diagram Sistem Kontrol Motor DC



Dengan mengetahui nilai-nilai :

\* The rotor and shaft are assumed to be rigid

$$J = 3.2284E-6 \text{ kg.m}^2/\text{s}^2$$

$$B = 3.5077E-6 \text{ Nms}$$

$$R = 4 \text{ ohm}$$

$$L = 2.75E-6 \text{ H}$$

V = Tegangan Masukan

$\Theta$  = Posisi dari Shaft

$$K_t = K_e = 0.0274 \text{ Nm/Amp}$$


---

m-files dari matlab untuk melihat respon dari step input:

```
J=3.2284E-6;  
B=3.5077E-6;  
K=0.0274;  
R=4;  
L=2.75E-6;  
numGo=K;  
denGo=[(J*L) ((J*R)+(L*B)) ((B*R)+K^2) 0];  
[numGc,denGc]=feedback(numGo,denGo,1,1);  
step(numGc,denGc)
```

---

# Step Respon dari Motor DC



## PID Kontroller


---

- Secara matematis PID Kontroler dinyatakan sebagai berikut:


$$sK_D + K_p + \frac{K_I}{s}$$

$$\frac{s^2 K_D + s K_P + K_I}{s}$$

# Blok Diagram Motor DC dengan Kontroler




# Blok Diagram Motor DC dengan PID Kontroler



m-files dari matlab untuk melihat respon dari step input dengan sebuah PID kontroler dengan nilai Kd=0.18 Kp=17 dan Ki=200

```
J=3.2284E-6;  
B=3.5077E-6;  
K=0.0274;  
R=4L=2.75E-6;  
numGo=K;  
denGo=[(J*L) ((J*R)+(L*B)) ((B*R)+K^2) 0];  
Kd=0.18;  
Kp=17;  
Ki=200;  
numPID=[Kd Kp Ki];  
denPID=[0 1 0];  
[numS,denS]=series(numGo,denGo,numPID,denPID);  
[numGc,denGc]=feedback(numS,denS,1,1);  
step(numGc,denGc)
```

Step Respon Motor DC dengan sebuah PID kontroler  
dengan nilai  $K_d=0.18$   $K_p=17$  dan  $K_i=200$



## Tips Umum Untuk Merancang PID kontroller

Apabila merancang suatu sistem PID controller untuk sebuah sistem, ikutilah tips umum berikut untuk mendapatkan respon yang diinginkan:

1. Tambahkan sebuah Kontrol Proporsional untuk memperbaiki *rise time*.
2. Tambahkan sebuah Kontrol Diferentiator untuk memperbaiki *overshoot*.
3. Tambahkan sebuah Kontrol Integrator untuk memperbaiki *steady-state error*.