

KISI-KISI SOAL OBJEKTIF

**PROGRAM STUDI
MATA KULIAH/SKS
SEMESTER/TAHUN
LAMA UJIAN
JUMLAH BUTIR SOAL**

- : Pendidikan Teknik Mesin
- : Teori Pemesinan Dasar/ 2 SKS
- : Ganjil/2007
- : 50 menit
- : 20 soal
- : Peserta didik menguasai teori p
perkakas konvensional

3	Memahami prinsip-prinsip gesekan, lubrikasi dan keausan (TRIBOLOGY) yang terjadi pada proses pemesinan logam	<ul style="list-style-type: none"> • permukaan tak teratur, • <i>sliding contact</i>, • lubrikasi cairan tipis, • <i>additives</i>, dan keausan yang timbul. 	Prinsip-prinsip gesekan, lubrikasi dan keausan yang terjadi pada pemesinan logam dapat dipahami dengan benar						xx	x											3	15
4	Menentukan dan memilih geometri alat potong yang digunakan pada proses pemesinan logam	Analisa geometri pahat (alat potong)	Menentukan dan memilih geometri alat potong yang digunakan pada proses pemesinan logam dapat dilakukan dengan benar																xx	x	3	15
5	Memilih cairan pemotongan yang sesuai untuk pemesinan logam	fungsi cutting fluid, tipe cutting fluid, pengujian dan pertimbangan penggunaan cairan pemotongan	Pemilihan cairan pemotongan yang sesuai untuk pemesinan logam dapat dilakukan dengan benar												xx						2	10
6	Menganalisa kemungkinan	kegagalan alat potong, material alat potong,	Analisa keausan yang													x	x				2	10

KISI-KISI SOAL URAIAN

PROGRAM STUDI
 MATA KULIAH/SKS
 SEMESTER/TAHUN
 LAMA UJIAN
 JUMLAH BUTIR SOAL

: Pendidikan Teknik Mesin
 : Teori Pemesinan Dasar/ 2 SKS
 : Ganjil/2007
 : 30 menit
 : 3 soal
 STANDAR KOMPETENSI : Peserta didik menguasai teori penggerjaan suatu bahan logam (*metal cutting*) dengan menggunakan mesin-mesin perkakas konvensional

NO	KOMPETENSI DASAR	MATERI POKOK DAN URAIAN MATERI POKOK	INDIKATOR	DIMENSI PROSES KOGNITIF DAN TINGKAT KESUKARAN					Σ BUTIR	%
				C2	C3	C4	C5	C6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menjelaskan klasifikasi dan elemen dasar proses pemesinan konvensional	<ul style="list-style-type: none"> • proses bubut, • proses skrap, • proses frais dan bor. 	Klasifikasi dan elemen dasar proses bubut, skrap, frais dan bor dimengerti dengan benar	xx					2	100
	Σ BUTIR			2					2	
	%			100						100